

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Лицей № 82 г. Челябинска»

454031, г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7-б тел.(351) 218-82-90, 218-29-00  
e-mail: [licev\\_82@mail.ru](mailto:licev_82@mail.ru) site: licey\_82.pф

Исх. № 08 от 07.02.2022

В Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы

Сообщаем Вам об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, указанных в представлении № 1127/1/1 от 27.09.2021г.

В соответствии со ст.64 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», разработана и зарегистрирована новая Декларация пожарной безопасности МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска» от 30.11.2021г. На момент проверки имелась Декларация пожарной безопасности МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска» от 21.01.2015г.

В соответствии со ст.88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на всех противопожарных дверях установлены доводчики. На момент проведения проверки все доводчики находились в исправном состоянии (фото № 1 прилагается).

В соответствии со ст.91 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в помещении сторожей (по техническому паспорту №55), расположенном на первом этаже здания филиала, установлена автоматическая пожарная сигнализация, предусмотренная проектом (фото № 2 прилагается).

В соответствии со ст.88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещение группы дошкольного отделения «Барбарики», расположенное на первом этаже здания филиала, и общая лестничная клетка начальной школы не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (установлена деревянная дверь). Устранение данного нарушения не рационально в связи с закрытием данной группы 31.05.2022г.

В соответствии со ст.91 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в тамбуре группы дошкольного отделения «Светлячки», расположенном на первом этаже здания филиала, установлена автоматическая пожарная сигнализация, предусмотренная проектом (фото № 3 прилагается).

В соответствии с п.9 ст.82 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в здании филиала на путях эвакуации светильники аварийного освещения с автономными источниками питания обеспечены устройствами для их работоспособности при имитации



отключения основного источника питания. Произведена замена неисправных светильников аварийного освещения (копия акта проверки работоспособности сигнализации ООО ТСЦ «Сфера» прилагается).

В соответствии со ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.4.9 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на лестничной клетке между 1 и 2 этажами здания филиала выступающий радиатор системы отопления закрыт защитным экраном (фото №4 прилагается).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.13 (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479) в театральном зале, расположенном на втором этаже здания филиала, проведена огнезащитная обработка тканевых поверхностей занавеса сцены (копия акта приемки выполненных огнезащитных работ прилагается).

В соответствии со ст.84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.3 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» над эвакуационным выходом из помещения театрального зала, расположенного на втором этаже здания филиала, в общий коридор, установлен световой оповещатель «Выход» (фото №5 прилагается).

В соответствии со ст.134 таблица №29 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отделка пола театрального зала, расположенного на втором этаже здания филиала, выполнена с использованием линолеума, имеющего сертификат соответствия требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (копия сертификата прилагается).

Директор



О.С. Виноградова



КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Лицей № 82 г. Челябинска»

454031, г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7-б тел.(351) 218-82-90, 218-29-00  
e-mail: [licey\\_82@mail.ru](mailto:licey_82@mail.ru) site: licey\_82.pф

Исх. № 08/1 от 07.02.2022

В Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы

Сообщаем Вам об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, указанных в представлении № 1126/1/1 от 27.09.2021г.

В соответствии со ст.64 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разработана и зарегистрирована новая Декларация пожарной безопасности МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска» от 30.11.2021г. На момент проверки имелась Декларация пожарной безопасности МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска» от 25.01.2015г. (копия прилагается).

В соответствии со ст.88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на всех противопожарных дверях установлены доводчики (фото № 1 прилагается).

В соответствии со ст.134 таблица №29 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» горючая отделка потолка танцевального зала, расположенного на первом этаже основного здания, убрана (фото №2 прилагается).

В соответствии со ст.84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.3 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» над эвакуационным выходом из помещения танцевального зала, расположенного на первом этаже основного здания, в общий коридор установлен световой оповещатель «Выход» (фото №3 прилагается).

В соответствии со ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в помещении столовой, расположенном на втором этаже основного здания, будет организован второй эвакуационный выход в срок до 01.10.2022г. (при наличии финансовых средств).

В соответствии со ст.6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» в общем коридоре первого этажа (по техническому паспорту №39) в срок до 01.10.2022г. планируется проведение технической экспертизы по установке



вентиляционного оборудования в общем коридоре первого этажа. Выполнении соответствующих работ будет осуществлено при наличии финансирования.

В соответствии со ст.91 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в подсобном помещении (по техническому паспорту №4), расположенного на первом этаже основного здания, установлена автоматическая пожарная сигнализация, предусмотренная проектом (фото № 4 прилагается).

В соответствии со ст.134 таблица №29 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», отделка пола кинозала, расположенном на первом этаже основного здания, выполнена с использованием линолеума, имеющего сертификат соответствия требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (копия сертификата прилагается).

В соответствии со ст.134 таблица №29 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», отделка пола обеденного зала, расположенного на втором этаже основного здания, выполнена с использованием линолеума, имеющего сертификат соответствия требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (копия сертификата прилагается).

Директор



О.С. Виноградова